

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фо- то
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У), ДЧ-И (С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У), ДЧ-И (С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, Г, У), ДЧ-И (С)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У), ДЧ-И (С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, У), ДЧ-И (С, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен условно для всех категорий инвалидов по причине того, что отсутствуют пандусы, система информации для слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих) не соответствует требованиям.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
доступен частично для всех категорий инвалидов

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации**;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); Учредитель

4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края:

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Директор МКОУ ООШ с.Тугур, О.К.Чепалова / О.К.Чепалова /
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Завхоз МКОУ ООШ с.Тугур, Н.В.Соловьёва / Н.В.Соловьёва /
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

— Заместитель директора по УВР, Л.А. Васильева / Л.А.Васильева /
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Зам. председателя комитета инвалидов / В.И.Иванов /
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности от «05» марта 2018 г.

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Тугур Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края
682564, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Тугур, ул.Карпова,21

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			На входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории. На калитке не установлено устройство для вызова персонала	Всех категорий	разместить информацию. Установить устройство для вызова персонала	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			деревянное покрытие	Всех категорий	привести в соответствие	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			перепады высот	Всех категорий	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть			перепады высот	всех категорий		текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				привести в соответствие			

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности от «05»марта 2018г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Тугур Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края
682564, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Тугур, ул.Карпова,21
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Высокая, не оборудована звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть						текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами, имеются порожки	Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами, имеются порожки	Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

	Состояние доступно-	Приложение	Рекомендации
--	---------------------	------------	--------------

Наименование структурно- функциональной зо- ны	сти* (к пункту 3.4 Акта об- следования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обсле- дования ОСИ
Вход (входы) в зда- ние	ДУ			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избира-
тельно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно час-
тично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание – **доступно условно**

Приложение 3
к Акту обследования к паспорту доступности от «05» марта 2018 г.

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Тугур Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края
682564, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Тугур, ул.Карпова,21

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Не оборудован звуковыми и световыми сигналами		привести в соответствие	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами		привести в соответствие	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	есть			Не оборудован звуковыми и световыми сигналами		привести в соответствие	текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Не оборудован звуковыми и световыми сигналами, имеются порожки		привести в соответствие	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не оборудован звуковыми и световыми сигналами		привести в соответствие	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				привести в соответствие			

ІІ Заключение по зоне:

	Состояние доступно-	Приложение	Рекомендации
--	---------------------	------------	--------------

Наименование структурно- функциональной зо- ны	сти* (к пункту 3.4 Акта об- следования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обсле- дования ОСИ
Пути (путей) движе- ния внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избира-
тельно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно час-
тично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: лоступно условно

Приложение 4 (I)
к Акту обследования к паспорту доступности от «05» марта 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Тугур Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края
682564, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Тугур, ул.Карпова,21

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами; имеются порожки	Для всех категорий	привести в соответствие	текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

Приложение 4 (II)
к Акту обследования к паспорту доступности от «05» марта 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 4(III)
к Акту обследования к паспорту доступности от «05» марта 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 5
к Акту обследования к паспорту доступности от «05» марта 2018 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Тугур Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края
682564, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Тугур, ул.Карпова,21
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами; имеются порожки	А	привести в соответствие	текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Да					привести в соответствие	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

Приложение 6
к Акту обследования к паспорту доступности от «05» марта 2018г.

І Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Тугур Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края
682564, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Тугур, ул.Карпова,21

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Визуальные средства отсутствуют	Всех категорий	установить визуальные средства	текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Акустические средства отсутствуют	Всех категорий	установить индукционную петлю, монитор с информацией	текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет			Тактильные средства отсутствуют	Всех категорий	установить тактильные знаки	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				привести в соответствие			


ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			текущий ремонт



* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно



Коридоры школы



Фасад здания. Главный вход

